



# FODERFABRIKKEN

## Lemvig A.m.b.a.

Vi har efter et besøg hos Aksel Skovgaard på Lemvig Minkfoderfabrik a.m.b.a afhjulpet lugtproblemer på følgende lokaliteter på fabrikken , som vist på nedenstående billeder.

I forbindelse med modtagelse af kyllingeaffald fra tankbilerne opstod der lugtgener fra udluftningsrøret som udmundede under taget, det har vi afhjulpet med det viste Hybrid filter der kan klare max. 200 m<sup>3</sup> i timen.

I bygningen med indbygget opsamlingsstank (rummet indeholdt tidligere et rensningsanlæg), var der store korroderingsangreb på alle installationer og kraftige lugtproblemer.

Her blev etableret et luftskifte med den indbyggede ventilator monteret ovenpå Hybridfiltret ,( på ren luft siden) således at den tilførte luftmængde på 3x skifte i timen i opsamlingsbrønden nedbringer H2s problemet til et niveau hvor det ikke generer.

Udenfor bygningerne var placeret en stor buffertank for opsamlingsbrønden hvor der også på udluftningen opstod lugtgener, som blev fjernet med et passiv filter monteret direkte på udluftnings røret.

Aksel Skovgaard udtaler at: Filterne lever op til vores forventninger.

Hybridfilter monteret på toppen af buffertank.



Hybridfilter med ventilator monteret på opsamlingsbrønd.  
Luftskifte 3 gange i timen.



Hybridfilter monteret ved modtagertank til kyllingeaffald.

